

MASZYNISTA 3

| EE 401 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------|----------|-------------|----------|-----------------|------------|---|---|
| Długość: 144 osi | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| Tarczyn | | 4 | | | | 0 30 | 120 | | |
| Tatary Fabryczne | | 1 główny zasadniczy | 4 | | 0 | 34 | 100 | | |
| Witkowiec | | 4 | 2 | 0 36 | | | | | |
| Razem ... | | | 6 | + | 0 | = 6 min. | | | |

| EE 104 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------------|----------|-------------|----------|-----------------|------------|---|---|
| Długość: 144 osi | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| Witkowiec | | 4 | | | | 0 03 | 100 | | |
| Tatary Fabryczne | | 1 główny zasadniczy | 3 | | 0 | 6 | 120 | | |
| Tarczyn | | 4 | 3 | 0 09 | | | | | |
| Razem ... | | | 6 | + | 0 | = 6 min. | | | |